



5. Afwijking van juiste boorplaats. Dat is bij andere gaten ook get geval zodat de afwijking meer dan 6 mm kan zijn!



6. Afdrukken van grote, vette hand. Deze komen ook tussen de platen voor en zijn niet weg te poetsen.



7. Vochtplekken tussen de verschillende platen in de panelen, en verticale krassen met vochtsporen vanaf de onder- en bovenrand, met meer krassen en vlekken.



8. Vochtplekken tussen de verschillende platen in de panelen.