

Slechte LED panelen



1. De hoek is los: de epoxylijm houdt niet. Het bovenste hoekstuk is ook los.



2. Krassen op de lichtplaat. Boven op de lijst is een gedwongen hoekverbinding (zie 3 en 4).



3 (links) en 4. De schroefgaten zitten op de verkeerde plaats, tegen de rand van de alu achterkant, zodat de schroeven geforceerd zijn ingedraaid.

De foto's in dit document zijn genummerd op chronologische volgorde. Foto's in medium resolutie (ook zo genummerd) en in hoge resolutie kunnen per e-mail worden gestuurd.

