



17. Ook op en in dit paneel 'wolken' krassen en vochtplek.



18. Een detail van de vochtplek, dat een indicatie geeft voor ....



19. Als de drie panelen in de meest gunstige positie worden geplaatst valt nog steeds en enorme afwijking van het centrale gat op.



20. Een zeer grote vochtplek, waardoor de platen aan elkaar zijn vastgezogen.